



Axe de rotation des points.

Elévation



Vue en plan



- Prendre le point le plus bas du panneau comme axe de rotation
- Rabattre les points jusqu'au plan horizontal
- Faire croiser les points

**CETTE METHODE DE TRACE DES PANNEAUX JOINTS EST  
APPLICABLE A TOUT LES APPAREILS DE PIERRES**

METHODE DE RABATTEMENT POUR TRACER DES PANNEAUX DE JOINTS



**Association de Compagnons  
Passants Tailleurs de Pierre**

[www.compagnons-pierre.org](http://www.compagnons-pierre.org)

**COURS DE TRAIT - NIVEAU 1**

DESCRIPTIVE - SECTIONS ET DEVELOPPES

ECHELLE : 1/5

HORS ECHELLE

FOLIO

3/3

TRAIT

1.4.A